Manual de Instruções

Descrição completa do EPI:

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, modelo cinco dedos, reforço interno em raspa na palma e elástico embutido no dorso na altura do punho. Ref. SOFT PRO 531P
Indicado para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos.

Instruções sobre o uso:

É proibido utilizar as luvas quando houver o risco de prender as mãos em partes móveis de máquinas. Não utilizar o EPI com adornos (anéis, relógios e outros acessórios). Não utilizar a luva úmida, molhada ou que apresente fissuras, rasgos, que reduza a sua eficiência.
A luva não contém substâncias que possam causar danos ao usuário.

Armazenamento:

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e intempéries.

Higienização:

Não é recomendável lavar as luvas, pois podem perder seus atributos originais. A higienização poderá ser feita utilizando um pano úmido.

Restrições e limitações do equipamento:

Proteção limitada aos riscos mecânicos e tempo utilizados nos ensaios. Não aplicar para outros tipos de riscos.

Vida útil:

A vida útil e a durabilidade são indeterminadas, pois, dependem de vários fatores como o tipo de atividade, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada além de cuidados que o usuário deve ter com o sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção. A luva de segurança deve ser substituída quando estiver danificada.

Em caso de dúvidas, consulte-nos.
marketing@bunzlepi.com.br
+55 (11) 2090-3300

Acessórios existentes:

Não há.

Forma apropriada para guarda e transporte:

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.
O transporte deve ser feito na embalagem original.

Declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário e/ou declaração de presença de substâncias alergênicas:

Não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

Os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente de risco, sempre que tal informação seja necessária para garantir a proteção especificada para o equipamento:

Os limites máximos de resistência e utilização das luvas, estabelecidos nos ensaios (testes) devem ser respeitados.

Não há incompatibilidade com outros EPIs.

As luvas perderão suas características de proteção, se não forem respeitadas as instruções deste manual.

Aviso:

- Inspecionar as luvas para qualquer defeito ou imperfeição antes da utilização.

Designação e tamanho da luva:

SOFT PRO 531P
Tamanhos: 9 (único)

Declaramos que as luvas são para propósitos especiais e a proteção mecânica é limitada até a região do punho.

Norma de ensaio utilizada:

EN388: 2003, BS EN 420:2003 + A1:2009 e EN407

Pictograma:

EN 407

X2XXXX

EN 388

3143X

Explicação sobre o pictograma:

EN 388 - Riscos Mecânico:



O: indica que a luva está abaixo do nível de desempenho mínimo para o risco.
X: indica que a luva não foi submetida ao ensaio ou que o método de ensaio não é adequado para a luva ou para o material.

Em caso de dúvidas, consulte-nos.
marketing@bunzlepi.com.br
+55 (11) 2090-3300

EN 407 – Riscos térmicos